AGGIORNAMENTO DEL PEE 2024 RELATIVA ALLO STABILIMENTO STOGIT DI FIUME TRESTE - RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI CITTADINI DI CUPELLO IN SEDE DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO

Di seguito si riportano, per quanto di competenza, le risposte alle osservazioni dei cittadini del comune di Cupello in relazione alla tematica in oggetto.

Risposte alle osservazioni dei cittadini residenti nelle aree a rischio (prot.81706 del 20.09.2024)

Osservazione n.1

Nell'impianto di Fiume Treste sono installate le sirene per l'allertamento esterno che vengono attivate da Stogit su indicazione del Sindaco secondo una procedura stabilita da apposita Convenzione sottoscritta fra le parti. Le sirene sono impostate per emettere suoni diversi a seconda della necessità di riparo al chiuso o di evacuazione spontanea o assistita e la fine emergenza.

Sul sito dell'Ente, nella sezione dedicata agli impianti a rischio di incidente rilevante, è presente un opuscolo informativo dove vengono spiegati i comportamenti da seguire in caso di emergenza da parte della popolazione e il link da cui scaricare i suoni delle sirene. Tale opuscolo è stato distribuito a tutta la popolazione delle aree interessate. Sarà premura di questa Amministrazione, una volta approvato il nuovo PPE, promuovere nuovi incontri pubblici per formare la popolazione;

Osservazione n.2

Si ritiene che questa Amministrazione non sia competente in merito si suggerisce di rivolgersi all'Autorità competente all'interno del Gruppo di lavoro incaricato dell'aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno.

Osservazioni n. 3, 4, 5a

Questa Amministrazione a seguito di verifica con il CTR Abruzzo in merito all'esatta estensione delle Curve di Isodanno, e successivamente al rilascio da parte di Stogit della relativa cartografia aggiornata, ha provveduto con l'ausilio del locale comando di Polizia Municipale, al censimento della popolazione presente all'interno nelle varie zone previste dall'aggiornamento del PPE.

Osservazione 5b

Questa Amministrazione ha proposto delle aree presenti nel piano di Protezione civile comunale, ma si ritiene che non sia competente in merito a poter stabilire la compatibilità di dette aree con le previsioni del PPE, si suggerisce di rivolgersi all'Autorità competente all'interno del Gruppo di lavoro incaricato dell'aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno.

Osservazione 6

Si ritiene che questa Amministrazione non sia competente in merito, per la gestione delle emergenze relativa agli impianti si sta aggiornando il PPE, si suggerisce comunque di rivolgersi

all'Autorità competente all'interno del Gruppo di lavoro incaricato dell'aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno.

Osservazione n.7

Gli abitanti che si trovano in aree esterne alle zone di rischio sono esenti dalle procedure. Si ricorda che sul sito dell'Ente, nella sezione dedicata agli impianti a rischio di incidente rilevante, è presente un opuscolo informativo dove vengono spiegati i comportamenti da seguire in caso di emergenza da parte della popolazione e il link da cui scaricare i suoni delle sirene. Tale opuscolo è stato distribuito a tutta la popolazione delle aree interessate. Sarà premura di questa Amministrazione, una volta approvato il nuovo PPE, promuovere nuovi incontri pubblici per formare la popolazione;

Osservazione n. 8

Si ritiene che valga quanto espresso come risposta all'osservazione n.1, non si ritiene di essere competenti per stabilire validità di altri sistemi di allertamento;

Osservazioni generali extra n.1

Si ritiene che questa Amministrazione condivida quanto espresso nel chiarimento prodotto dalla ditta Stogit spa;

Osservazioni generali extra n.2 e n.3

Si ritiene che questa Amministrazione non sia competente in merito a quanto richiesto.

Risposte alle osservazioni dei cittadini residenti nelle aree a rischio - sig. ra Scutti Maria Cristina

Osservazioni n.1, n.2, n.3

Si ritiene che questa Amministrazione non sia competente in merito a quanto richiesto;

Osservazione n.4

Questa Amministrazione a seguito di verifica con il CTR Abruzzo in merito all'esatta estensione delle Curve di Isodanno, e successivamente al rilascio da parte di Stogit della relativa cartografia aggiornata, ha provveduto con l'ausilio del locale comando di Polizia Municipale, al censimento della popolazione presente all'interno nelle varie zone previste dall'aggiornamento del PPE;

Osservazione n.5

I comportamenti da seguire variano a seconda tipologia di emergenza e della fase di emergenza, si suggerisce, per maggiori chiarimenti di rivolgersi all'Autorità competente all'interno del Gruppo di lavoro incaricato dell'aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno.

Risposte alle osservazioni dei cittadini residenti nelle aree a rischio - sig. Scutti Antonio

Osservazione n.1

Questa Amministrazione a seguito di verifica con il CTR Abruzzo in merito all'esatta estensione delle Curve di Isodanno, e successivamente al rilascio da parte di Stogit della relativa cartografia aggiornata, ha provveduto con l'ausilio del locale comando di Polizia Municipale, al censimento della popolazione presente all'interno nelle varie zone previste dall'aggiornamento del PPE;

Osservazione n.2, n.3 e n.4

Si ritiene che questa Amministrazione non sia competente in merito, si suggerisce di rivolgersi all'Autorità competente all'interno del Gruppo di lavoro incaricato dell'aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno.

Risposte alle osservazioni dei cittadini residenti nelle aree a rischio – Sig. Rino De Filippis

Osservazione n.1

Si ritiene che questa Amministrazione condivida quanto espresso nel chiarimento prodotto dalla ditta Stogit spa, alla presente osservazione;

Osservazione n. 2

Si ritiene che questa Amministrazione non sia competente in merito a quanto richiesto.

Osservazione n.3

Questa Amministrazione a seguito di verifica con il CTR Abruzzo in merito all'esatta estensione delle Curve di Isodanno, e successivamente al rilascio da parte di Stogit della relativa cartografia aggiornata, ha provveduto con l'ausilio del locale comando di Polizia Municipale, al censimento della popolazione presente all'interno nelle varie zone previste dall'aggiornamento del PPE;

Osservazione n. 4

Si ritiene che questa Amministrazione non sia competente in merito si suggerisce di rivolgersi all'Autorità competente all'interno del Gruppo di lavoro incaricato dell'aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno;

Osservazione n. 4

Il comune di Cupello non è competente sul tratto di strada segnalato. Questa Amministrazione si s'impegnerà con l'Ente proprietario al fine di promuovere il ripristino e la costante manutenzione di detta arteria viaria;

Il Sindaco

Dott.ssa Graziana Di Florio

Il Responsabile

Area Tecnica e Manutentiva

Arch. Alessio Pomponio